

Asbest i äldre branddörrar

Generellt säger vi att branddörrar tillverkade av Hellbergs före 1972 ska man vara försiktig med då de kan innehålla asbest. 1972 tog vi fram en ny dörrserie och då ska asbesten i våra branddörrar försvunnit helt.



På bilden visas en äldre branddörr som är tillverkad 1973. Den bör således ej ha asbest i sig.

På äldre dörrar tillverkade före 1972 användes asbest oftast runt låshus.



Hellbergs Dörrar i Mellerud AB | +46 (0) 530-400 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 23-08 | Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar